

CAJAS DE SUPERFICIE CS PLUS MODULAR SURFACE BOXES CS PLUS


•Información técnica: Para asegurar el cumplimiento de la REBT y la norma UNE-EN- 60670 – 1 se deben instalar los productos según las presentes instrucciones. MM Dataelectric no se responsabilizará en caso que estas condiciones no sean aceptadas.

•*Technical information: To ensure the UNE-EN- 60670 – 1 regulation it is necessary to install the products following these assembly instructions. MM Dataelectric will not be responsible in case of these conditions are not accomplished.*

Camino de Torrejón 14 · 28864 Ajalvir, Madrid
Tel. +34 91 887 40 87 · Fax +34 91 884 35 80
product@mmdataelectric.com




Instrucciones de montaje Assembly instructions



1. Unir las cubetas entre sí con las guías, presionando la parte trasera hasta hacer click.

Join each module of surface box through the guides pressing the back until click.




5. Cerrar el bastidor a través de la leva de color rojo

Close the tip up edging using the red screw



2. Colocar las tapas en la guía en el sentido de la flecha (izq - dcha.)

Fit the covers in the directions indicated on them (left-right)




6. Insertar el marco a presión

Fit the frame to the box by pressure




3. Extraer los marcos, abatir los bastidores y fijar la caja a la pared con los tornillos.

Remove the frames, tip up the edging and screw the box to the wall.



4. Cablear las bases eléctricas abatiendo los bastidores.

Wire and mount the the sockets



Se pueden realizar ampliaciones retirando la tapa derecha.

Ampliations can be done pushing at the right cover

